

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 30 DE JUNIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0788-42	FECHA:	8/07/2025



Foto 1: Sustrucción de puertas metálicas



Foto 2: Sustrucción de estructura de metal de ventana




Foto 3: Sustrucción de rejilla metálica



Foto 4: Sustrucción de portón metálico



Foto 5: Reparacion y mantenimiento de sistema electrico



Foto 6: Sustrucción de canal de metal por aluminio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Eplandio De León
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 30 DE JUNIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0788-42	FECHA:	8/07/2025



Foto 7 : Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 8: Sustitución de bajada de agua pluvial por tubo PVC blanco 80 grados de presión



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 10: Sustitución de lámparas existentes con lámparas bombillo LED GLOBO 30 W para pasillos 2400 lúmenes




Foto 11: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elandia De León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

