

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 30 DE JUNIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0788-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Sustrucción de nueve puertas metálicas de 1 metro de ancho por 3.6 metros de alto.



Foto 2: Sustrucción de 42 metros cuadrados de estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustrucción de 32 metros lineales de rejilla metálica



Foto 4: Sustrucción de portón metálico de 2.75 metros de ancho por 2.15 metros de alto



Foto 5: Reparación y mantenimiento de sistema eléctrico



Foto 6: Sustrucción de 36 metros lineales de canal de metal por aluminio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alaudia De León

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. Y. L. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GÉNOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO 30 DE JUNIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0788-42	FECHA:	11/09/2025



Foto 7 : Sustrucción de 40 metros cuadrados de lamina por lamina troquelada calibre 26



Foto 8: Sustrucción de bajada de agua pluvial por tubo PVC blanco 80 grados de presión



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores, 1620 metros cuadrados.



Foto 10: Sustrucción de lámparas existentes con lámparas bombillo LED GLOBO 30 W para pasillos 2400 lúmenes



Foto 11: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reinaldo Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Muyel

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

