


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO TALZACHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3375-42	FECHA:	31/03/2025



Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de columnas de metal por tubo cuadrado de metal de 4"



Sustitución de columnas de metal por tubo cuadrado de metal de 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos R. Pérez V.

Firma y sello del Presidente de la ODP




[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO TALZACHUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-3375-42	FECHA:	31/03/2025



Sustitución de columnas de metal por tubo cuadrado de metal de 4"



Sustitución de balcones de metal



Sustitución de balcones de metal



Sustitución de piso cerámico



Sustitución de azulejo



Mantenimiento de pozo artesanal (incluye: lavado, sustitución de bomba de agua, sustitución de tubería e instalación de cableado eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos R. Pérez V.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

