

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Callejón, Aldea El Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0001-42	FECHA:	6/10/2025



No.1 Reparación de plancha de concreto de patio.



No.2 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras 4"



No.3 Sustitución inodoro elongado Baby Andrés color blanco para preprimaria



No.4 Sustitución de mingitorio S/ Loza BL D02 color blanco para preprimaria



No.5 Sustitución lavamanos con grifería marca Prepon LL C/pedestal. S/loza color blanco para preprimaria



No.6 Sustitución de piso cerámico *en Asfalto*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector El Callejón, Aldea El Manantial
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0001-42	FECHA:	6/10/2025



No.7 Reparación de Muro con Block 50 Kg/cm² 14x19x39cm



No.8 Sustitución de puerta de servicios sanitarios metalica



No.9 Sustitución de depósitos de agua 450 lts



No.10 Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal

No.5

No.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--