

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL CALLEJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0001-42	FECHA FINALIZACION:	24/11/2025



FOTO #1. Reparación de plancha de concreto de patio.



FOTO # 2. Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras 4"



FOTO # 3. Sustitución inodoro elongado Baby Andés color blanco para preprimaria



FOTO # 4. Sustitución de mingitorio S/ Loza BL D02 color blanco para preprimaria



FOTO # 5. Sustitución lavamanos con grifería marca Prepon LL C/pedestal. S/loza color blanco para preprimaria



FOTO # 6. Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello Representante de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	SECTOR EL CALLEJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0001-42	FECHA FINALIZACION:	24/11/2025



No.7 Reparación de Muro con Block 50 Kg/cm2 14x19x39cm



No.8 Sustitución de puerta de servicios sanitarios metálica




No.9 Sustitución de depósitos de agua 450 lts



No.10 Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--