

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-22-0002-42	FECHA:	26/08/2025



FOTO 1: REPARACION DE MURO CON COLUMNAS DE 0.15X0.15X2.50



FOTO 2: REPARACION DE MURO CON BLOCK DE 50 Kg/cm2 DE 14X19X39



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE COCINA CON LADRILLO, PLANCHA DE METAL Y CHIMENEA METALICA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE MESA DE TRABAJO EN COCINA




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE PILA POR PILA DE CONCRETO DE UNA ALA EN COCINA



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0002-42	FECHA:	26/08/2025



FOTO 7: SUSTITUCION DE PUERTA METALICA



FOTO 8: SUSTITUCION DE BALCONES METALICOS



FOTO 9: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



FOTO 10: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA CAL 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.