



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0006-43	FECHA FINALIZACION:	5/11/2025



Foto1: SUTITUCIÓN DE AZULEJO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO LIQUIDO A PISO CERAMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODORO ENLOGADO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS CONGRIFERÍA



Foto 5: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público




REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0006-43	FECHA FINALIZACIÓN:	5/11/2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA PVC LÍNEA PRINCIPAL DE AGUA DE 1/2"



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DEPÓSITO DE AGUA



Foto 9: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BARANDAS METÁLICAS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE SERVICIOS SANITARIOS METÁLICA



Foto 11: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS METÁLICAS



Foto 12: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURA DE METÁLICA EN VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0006-43	FECHA FINALIZACION:	5/11/2025



Foto13: SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE 5MM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---