

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS LÓPEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0013-41	FECHA:	20/08/2025



Foto No. 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto No. 2 Sustitución de piso de torta de concreto de acceso



Foto No. 3 Sustitución de balcones



Foto No. 4 Sustitución de puerta metálica



Foto No. 5 Sustitución de lámina, por lámina troquelada Calibre 26



Foto No. 6 Mantenimiento de lavamanos con grifería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wiktoria Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Araceli Mofm

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

