



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICIÓN DE DIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0018-45	FECHA:	1/08/2025



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA POR LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la INEB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---