

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOM REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0028-42	FECHA:	14/07/2025



Foto # 1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO



Foto # 2: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto # 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y CARGADORES



Foto # 4: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto # 5: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE REGISTRO



Foto # 6: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las.

Firma y Sello del Presidente de la UPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

