

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUIM REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0028-42	FECHA:	12/08/2025



Foto # 1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO



Foto # 2: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto # 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y CARGADORES



Foto # 4: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto # 5: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE REGISTRO



Foto # 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

