

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUIM REGIONAL ROCAEL CASTILLO MALDONADO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0028-42	FECHA:	29/08/2025



Foto # 1: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



Foto # 2: REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto # 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y CARGADORES



Foto # 4: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto # 5: SUSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA DE REGISTRO



Foto # 6: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hoja.

 Firma y Sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---