

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0700-43	FECHA:	15/07/2025




Foto #1: Sustrucción de estructura de soporte madera, por metal



Foto #2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada cal. 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--