

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUÁREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0701-43	FECHA:	28/10/2025



No. 1 Sustitución de cerco perimetral de tubo hg y malla galvanizada (Altura 3.00m) con marcos a 1.50m



No.2 Suministro y sustitución de ventanas de metal a pvc



No.3 Sustitución de Balcones de metal



No.4 Mantenimiento y reparación de estructura de puerta (lijado, sujecion, aplicación de pintura)



No.5 Mantenimiento de barandas de metal en pasillos (lijado, sujeción y aplicación de pintura)



No.6 Sustitución de pila de concreto de 2 alas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

