

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVA COMUNIDAD GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0709-43	FECHA:	20/11/2025





Foto #1 Mantenimiento correctivo de muro perimetral emplattado de estabilización de suelo con cimentocorrido y muro de block
TOTAL DE 69 METROS CUADRADOS



Foto #2 Mantenimiento correctivo de muro perimetral emplattado de estabilización de suelo con cimentocorrido y muro de block
TOTAL DE 69 METROS CUADRADOS



Foto #3 Sustitución de cableado eléctrico Calibre 12 AWG y de bombillos led Globo 30W 2400 lúmenes
TOTAL DE 150 METROS LINEALES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

