

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVA COMUNIDAD GRANADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0709-43	FECHA:	6/12/2025



Foto #1 Mantenimiento correctivo de muro perimetral emplatillado de estabilización de suelo con cimentocorrido y muro de block 69 m2



Foto #2 Mantenimiento correctivo de muro perimetral emplatillado de estabilización de suelo con cimentocorrido y muro de block 69 m2



Foto #3 Sustitución de cableado eléctrico Calibre 12 AWG y de bombillos led Globo 30W 2400 lúmenes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Monica Gonzalez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---