



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Granados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	9/10/2025



No.1 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.2 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.3 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.4 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.5 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.6 Sustitución de piso por cerámico 46 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Granados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	9/10/2025



No.7 Reparación de pila de concreto de una ala

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 1999 1010 JUNIO 1999
---	---

