



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Granados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	21/10/2025




No.1 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.2 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.3 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.4 Sustitución de piso por cerámico 41 m2




No.5 Sustitución de piso por cerámico 41 m2



No.6 Sustitución de piso por cerámico 46 m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE
VERÓNICA MARGARITA SUAREZ RIVERA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público
VERÓNICA MARGARITA SUAREZ RIVERA





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Flores Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Granados
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0710-43	FECHA:	21/10/2025



No.7 Reparación de pila de concreto de una ala

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

