



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                 |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO  | MUNICIPIO:                     | FLORES COSTA CUCA  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL MANANTIAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-22-0862-42   | FECHA:                         | 3/07/2025          |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE TECHO DE LAMINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE TUBO PVC



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX AZUL CIELO PARA EXTERIORES



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX AZUL PARA ZOCALE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Yadira Velazquez

Firma y sello del Presidente de la CP



Firma y Sello Director Centro Educativo Rábago





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                 |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO  | MUNICIPIO:                     | FLORES COSTA CUCA  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL MANANTIAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-22-0882-42   | FECHA:                         | 3/07/2025          |



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN METÁLICO



Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE BARANDA DE METAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid yadira Velazquez perez

Firma y sello del Presidente de la O.E.D.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.