



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0882-42	FECHA:	24/07/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE TECHO DE LAMINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE TUBO PVC



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX AZUL CIELO PARA EXTERIORES



Foto 6: APLICACIÓN DE PINTURA LATEX AZUL PARA ZOCALO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Yadira Velazquez Lopez

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-0882-42	FECHA:	24/07/2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN METÁLICO



Foto 8: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA, LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE BARANDA DE METAL



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Yodira Velazquez Perez

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el sitio web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.