

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4094-42	FECHA:	25/08/2025



Foto # 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y HIERRO



Foto # 2: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAL



Foto # 3: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK Y HIERRO



Foto # 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la UPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

