

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	31/10/2025



SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR



SUMINISTRO DE PINTURA EXTERIOR



MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL PRINCIPAL (LIJADO, PINTADO Y CAMBIO DE PERFIL DAÑADO)



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.)



SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL, POR VENTANA PVC CON VIDRIOS DE 5MM



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CFF

Firma y Sello Director Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PMA-9 Cyl. 123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	31/10/2025




REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del residente	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--