



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS, ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	3/12/2025



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUROS INTERIORES APLICACIÓN DE PINTURA DE 246.25 M2



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUROS EXTERIORES APLICACIÓN DE PINTURA DE 199 M2




MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL PRINCIPAL (LIJADO, PINTADO Y CAMBIO DE PERFIL DAÑADO) UNA UNIDAD



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTAS (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) 28 M2



SUSTITUCION DE VENTANA DE METAL, POR VENTANA PVC CON VIDRIOS DE 5MM DE 47 M2



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS 1 UNIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENDICION DE DIOS, ALDEA GALVEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4112-43	FECHA:	3/12/2025



REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO 55 M2



SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO EN COCINA 1 UNIDAD

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

