

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN XELAJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4188-45	FECHA:	29/07/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A CERÁMICO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE MURO DE MADERA A MURO PREFABRICADO DE TABLAYESO



FOTO 3: APLICACIÓN DE PINTURA INTERIOR LATEX (LIMPIEZA, RESANE Y APLICACIÓN)



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO ELONGADO



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS PARA DEPÓSITO DE AGUA Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN XELAJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4188-45	FECHA:	29/07/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO A PISO ANTIDESLIZANTE



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA METÁLICA



FOTO 9: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS



FOTO 10: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA DE VENTANAS



FOTO 11: SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE 5MM



FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE BALCÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	FLORES COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN XELAJÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-22-4188-45	FECHA:	29/07/2025









FOTO 13: SUSTITUCIÓN DE CHAPA DE SOBREPONER EN PUERTA METÁLICA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED XELAJÚ FLORES, G.C. QUETZALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN NUFED LOTIFICACIÓN XELAJÚ FLORES, G.C. QUETZALTENANGO
--	---