

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. AVENIDA A 2-20 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0009-45	FECHA:	1/08/2025



Sustitución de balcones (dirección)



Sustitución de barandas de metal en pasillos o divisiones (perimetral)



Mantenimiento de estructura (Puertas y portones)



Mantenimiento a barandas de metal en pasillos (Barandas, pasamanos y balcones)




Sustitucion de piso (gradas)



Mantenimiento de piso de cancha deportiva con suministro y aplicación de pintura epoxica colores (limpieza, resane y aplicación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la DPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--