

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 4-23 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0715-42	FECHA:	4/07/2025



Sustitución de azulejo de Cocina por porcelanato (Material: Porcelanato, pega mix, monocapa, Porcelana, crucetas)



Sustitución de pila de cocina



Sustitución de Pila de cemento con un lavadero, lavandería tercer nivel (Instalación, pila, accesorios de plomería, drenaje y otros) Instalación de puerta, sustitución de piso antideslizante, sustitución de lamina



Sustitución de muro de laminas por muro prefabricado




Sustitución de puerta en Lavandería




Sustitución de piso por antideslizante para lavandería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 4-23 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0715-42	FECHA:	4/07/2025




Sustitución de lamina por lamina troquelada




Mantenimiento correctivo de baranda con electro maya




Sustitución de azulejo en sanitarios



Sustitución de baranda en la rampa en tubo de acero inoxidable de la entrada principal





Mantenimiento correctivo (impermeabilización de muro exterior y resanado exterior y resanado interior)



Suministro de lampara de gas neón por bombillos led, lamparas solares, sustitución de toma corrientes, por tomacorrientes polarizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5TA. CALLE 4-23 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0715-42	FECHA:	4/07/2025



Aplicación de pintura interior, corredores primer nivel, cocina, rampa, jardinería, lavandería, puerta principal



Sustitución de murales primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

