

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle 4-25 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0719-43	FECHA:	15/07/2025



Sustitución de mingitorio y divisiones , Sustitución de lavamanos con mesa fundida




Mantenimiento de impermeabilización de terraza tercer nivel



Sustitución de lavamanos de niños y niñas



Sustitución de piso y sanitarios



Susitución de azulejo baño de niñas



Sustitución y mantenimientos de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
26
11



[Signature]
11

