

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle 4-25 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0719-43	FECHA:	28/08/2025




Sustitucion de mingitorio y divisiones , Sustitucion de lavamanos con mesa fundida



Mantenimiento de impermeabilización de terraza tercer nivel




Sustitucion de lavamanos de niños y niñas



Sustitucion de piso y sanitarios



Susitucion de azulejo baño de niñas



Sustitucion y mantenimientos de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
ZONA 1
LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO

[Handwritten signature]
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
ZONA 1
LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO