

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. Calle 4-25 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0719-43	FECHA:	11/9/2025



Sustitución de mingitorio y divisiones , Sustitución de lavamanos con mesa fundida



Mantenimiento de impermeabilización de terraza tercer nivel



Sustitución de lavamanos de niños y niñas




Sustitución de piso y sanitarios



Susitucion de lavamanos de niñas



Sustitucion y mantenimiento de puertas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

