

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ANGEL JOCOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA A 2-13 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0722-43	FECHA:	25/09/2025



Mantenimiento correctivo de zócalo de pintura por zócalo de piso cerámico. (700 ml)



Mantenimiento de piso granito (pulido y lustrado) en aulas y en pasillos del primer y tercer nivel. (391 m2)



Mantenimiento de piso de cancha deportiva con suministro y aplicación de pintura de tráfico y señalización. (limpieza, resane y aplicación). (214 m2)



Sustitución de malla por malla galvanizada más privacinta en muro perimetral. (41 m2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público