


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	LA ESPERANZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ANGEL JOCOL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AVENIDA A 2-13 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0722-43	FECHA:	2/10/2025




Mantenimiento correctivo de zócalo de pintura por zócalo de piso cerámico (700 ml)



Mantenimiento de piso granito (pulido y lustrado) en aulas y en pasillos del primer y tercer nivel (391 m2).




Mantenimiento de piso de cancha deportiva con suministro y aplicación de pintura de tráfico y señalización (limpieza, resane y aplicación). (214 m2)



Sustitución de malla por malla galvanizada más privacinta en muro perimetral. (41 m2).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo P. PÚBLICA QUETZALTENANGO