



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. 'Villa Hermosa'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida A 2-20 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09230723-43	FECHA:	11/07/2025



Sustitución de pañuelos de loza tercer nivel




Sustitución de chapa en puerta de dirección




Sustitución de puerta metálica y barandales de rejas en el segundo nivel de pasillo



Mantenimiento de ventana corrediza PVC



Suministro y aplicación pintura interior látex lavable (limpieza, resanejen, aulas y pasillos de los tres niveles.



Mantenimiento sustitución zocalo de pintura por zocalo de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Javita Vasquez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

