



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X


POSTERIOR

☐


REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

|                             |                          |                                |                           |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango           | MUNICIPIO:                     | La Esperanza              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. 'Villa Hermosa' | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2da avenida A 2-20 zona 4 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09230723-43              | FECHA:                         | 4 de agosto 2025          |



Sustitución de pañuelos de loza tercer nivel




Sustitución de pañuelos de loza tercer nivel



Sustitución de puerta metálica y barandales de rejas en el segundo nivel de pasillo



Mantenimiento de ventana corrediza PVC



Suministro y aplicación pintura interior látex lavable (limpieza, resanejen, aulas y pasillos de los tres niveles.



Mantenimiento sustitución zocalo de pintura por zocalo de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julita Vasquez Lopez*

Firma y sello del Presidente de la Junta



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

