



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. 'VILLA HERMOSA'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida A 2-20 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0723-43	FECHA FINALIZACIÓN:	29/08/2025



Sustitución de pañuelos de loza tercer nivel



Sustitución de chapa en puerta de dirección



Sustitución de puerta metálica y barandales de rejas en el segundo nivel de pasillo



Mantenimiento de ventana corrediza PVC



Suministro y aplicación pintura interior látex lavable (limpieza, resanejen, aulas y pasillos de los tres niveles.



Mantenimiento sustitución zocalo de pintura por zocalo de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Savita Vasquez Lopez
Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR
NIT: 2433990-3
LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
VILLA HERMOSA ZONA 4
Ave. A2-20 Zona 4
LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO