



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	La Esperanza
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. "Moises Agustín"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal Santa Rita 5-60 Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-23-0922-42	FECHA:	2/09/2025



Foto1. Repello





Foto 2: Alisado



Foto 3: Pintura Exterior



4. Sustitucion de inodoro



Foto 5: Bajadas de agua



Foto 6: Cambio de Chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

