

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PÉREZ, ALDEA EL CARMEN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0005-43	FECHA:	7/7/2025





Sustitución de piso de concreto a piso cerámico en aulas de modulo 1




Sustitución de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 en aulas de modulo 1



Mantenimiento de muro con suministro y aplicación de pintura latex en exterior en aulas de modulo 1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--