

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PÉREZ, ALDEA EL CARMEN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0005-43	FECHA:	30/07/2025






Sustitución de piso de concreto a piso cerámico en aulas de modulo 1



Sustitucion de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 en aulas de modulo 1 , Sustitucion de canales de metal en aulas de modulo 1



Mantenimiento de muro con suministro y aplicación de pintura latex en exterior en aulas de modulo 1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Vilma Onelia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--