

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PÉREZ, ALDEA EL CARMEN I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0005-43	FECHA:	29/08/2025





Sustitución de piso de concreto a piso cerámico en aulas de modulo 1



Sustitucion de lamina acanalada por lamina troquelada calibre 26 en aulas de modulo 1 , Sustitucion de canales de metal en aulas de modulo 1



Mantenimiento de muro con suministro y aplicación de pintura latex en exterior en aulas de modulo 1



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Nilma Onelia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--