



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE



POSTERIOR



|                             |                   |                                |                        |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango    | MUNICIPIO:                     | PALESTINA DE LOS ALTOS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS ROSAS      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-24-0007-42     | FECHA:                         | 23/04/2025             |



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERÁMICA EN PASILLO DE 2.22 X 12.6




Foto 2: SUSTITUCION DE PLANCHA Y TUBO DE CHIMENEA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE PILA POR LAVASTRATOS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE TORTA DE CEMENTO EN PATIO DE TIERRA DE 3.10 X 6



Foto 5: SUSTITUCION DE LÁMPARAS A FOCOS




Foto 6: SUSTITUCION DE PORTON DE MALLA A ELECTROMALLA DE 2.20 X 2.30

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo