



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

FINAL

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0007-42	FECHA:	23/04/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERÁMICA EN PASILLO DE 2.22 X 12.6



Foto 2: SUSTITUCION DE PLANCHA Y TUBO DE CHIMENEA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE PILA POR LAVASTRATOS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE TORTA DE CEMENTO EN PATIO DE TIERRA DE 3.10 X 6



Foto 5: SUSTITUCION DE LÁMPARAS A FOCOS



Foto 6: SUSTITUCION DE PORTON DE MALLA A ELECTROMALLA DE 2.20 X 2.30

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF
Escuela Oficial Rural
Caserio Las Rosas
Municipio Palestina de los Altos
Quetzaltenango

Firma y Sello Director de Educación Pública
Escuela Oficial Rural
Caserio Las Rosas
Municipio Palestina de los Altos, Quetzaltenango