

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS ROSAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0007-42	FECHA:	23/04/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERÁMICA EN PASILLO DE 2.22 X 12.6




Foto 2: SUSTITUCION DE PLANCHA Y TUBO DE CHIMENEA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE PILA POR LAVATRASTOS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE TORTA DE CEMENTO EN PATIO DE TIERRA DE 3.10 X 6



Foto 5: SUSTITUCION DE LÁMPARAS A FOCOS




Foto 6: SUSTITUCION DE PORTON DE MALLA A ELECTROMALLA DE 2.20 X 2.30

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRP
de los
QUETZALTENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
LAS ROSAS, QUETZALTENANGO