



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Palmira, El Carmen
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0010-42	FECHA:	14/08/2025




No. 1 Sustitución de Lámina a lámina troquelada calibre No. 26 0.40 en segundo nivel modulo No. 3



No.2 Sustitución de Lámina a lámina troquelada calibre No. 26 0.40 en segundo nivel modulo No. 3



No.3 Sustitucion de cableado electrico No. 10 AWG en aulas de segundo nivel del modulo No. 3



No.4 Sustitución de estructura de soporte de madera por estructura de Metal galvanizado en aulas segundo nivel del modulo No. 3



No.5 Sustitucion de cableado electrico No. 10 AWG en aulas de segundo nivel del modulo No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

