

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TOJ-WABIL ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0016-43	FECHA:	22/04/2025



Foto 1: sustitucion de lamina por lamina troquela calibre 26



Foto 2: cambio de estructura de madera por metalica



Foto 3: sustitucion de canal pluvial bajada de agua



Foto 4: aula N. 1 reparacion de vidrios en estructura metalica



Foto 5: aula N. 2 reparacion de vidrios en aula




Foto 6: vidrios en bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

