



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

|                             |                |                                |                                    |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | Palestina de los Altos             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo Palmira, El Carmen I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-24-0017-43  | FECHA:                         | 22/08/2025                         |



No.1 Sustitución de ventanas de lámina a ventanas UPVC de segundo nivel en módulo No. 3



No.2 sustitución de puertas de madera a puertas de metal en segundo nivel modulo No. 3



No.3 Mantenimiento correctivo de Aulas de estructura de madera por paredes con DUROCK de microconcreto del segundo nivel en modulo No. 3



No.4 Mantenimiento correctivo de Aulas de estructura de madera por paredes con DUROCK de microconcreto en segundo Nivel del modulo No. 3



No.5 Sustitución de postes de madera a metal galvanizado en aulas de segundo nivel del módulo No. 3



No.6 Sustitución de postes de madera a metal galvanizado en aulas de segundo nivel en módulo No. 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público