

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS DIAZ, CANTON EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0019-43	FECHA:	6/08/2025



Mantenimiento correctivo a planchas de concreto y Sustitución de piso de concreto en patio.




Sustitucion de estructura de soporte de madera por estructura de metal.




Sustitucion de estructura metalica por instalacion de baranda de metal en patio




Sustitucion de puerta metalica.



Sustitucion de estructura de metal de ventana.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---