

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS MARROQUIN, ALDEA SAN JOSÉ BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0022-43	FECHA:	22/4/2025



Sustitución de machimbre para aulas y cocina



Sustitución de plafoneras con bombillos led globo 30w 2400 lúmenes



Sustitución del Tablero Principal



Reparación del Cableado Eléctrico



Sustitución de Tomacorrientes dobles



Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público