

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Marroquín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Marroquín, Aldea San José Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 24 0022 43	FECHA:	29/5/2025



Foto 1: Sustitución de Machimbre para aulas y cocina




Foto 2: Sustitución plafoneras con bombillos led globo 30w 2400 lúmenes




Foto 3: Sustitución del Tablero Principal




Foto 4: Sustitución del cableado eléctrico Calibre 10 AWG




Foto 5: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: Sustitución de interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello del Centro Educativo Público
---	---