

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Palestina de los Altos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Marroquín	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Marroquín, Aldea San José Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09 24 0022 43	FECHA FINALIZACION:	29/5/2025



Foto 1: Sustrución de Machimbre para aulas y cocina




Foto 2: Sustrución plafoneras con bombillos led globo 30w 2400 lúmenes




Foto 3: Sustrución tablero principal




Foto 4: Reparación de cableado eléctrico 10 awg




Foto 5: Sustrución de Tomacorrientes dobles




Foto 6: Sustrución de Interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité OPF



[Firma]

Firma y Sello Director, Centro Educativo Público

