

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	PALESTINA DE LOS ALTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS MIRANDA ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-24-0023-43	FECHA:	11/07/2025



Sustitución de piso de marmol a piso cerámico en aulas de primer nivel.



Sustitución de soporte de madera por estructura de metan de techo de cocina.



Sustitución de pasillo de soporte de madera por estructura de metal con barandas modulo de baños



Sustitucion de gradas en entrada de módulo de segundo nivel.



Sutitucion de pollo para cocinar por 2 planchas de cocina con leña y chimenea de ladrilo.



Sustitucion de Baranda de madera por metal frente a servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público