

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

**X**

POSTERIOR

☐

|                             |                |                                |                                     |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | PALESTINA DE LOS ALTOS              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS MIRANDA ALDEA EL CARMEN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-24-0023-43  | FECHA:                         | 31/07/2025                          |



Sustitución de piso de marmol a piso cerámico en aulas de primer nivel.



Sustitución de soporte de madera por estructura de metan de techo de cocina.



Sustitución de pasillo de soporte de madera por estructura de metal con barandas modulo de baños



Sustitucion de gradas en entrada de módulo de segundo nivel.



Sutitucion de pollo para cocinar por 2 planchas de cocina con leña y chimenea de ladrío.



Sustitucion de Baranda de madera por metal frente a servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Palestina de los Altos